



Tisztítási útmutató

Mázatlan termékek esetén

Naturale felületek, csúszásmentességi fokozat: R9, R10

Tökéletesen tisztítható nem foltosodó felület. A karbantartási (tisztítási) műveletek egyszerűbbek a homogén színű burkolatok esetében, mivel a szennyeződést egyszerűbb észrevenni. A legnagyobb higiénéiát főleg a világos színű burkolatok követelik meg, mivel a szennyeződések azonnal láthatóak, és így azt tisztítani szükséges.

Strukturált (strutturato, bocciardato, grip) felületek, csúszásmentességi fokozat : R10, R11 , A,B,C

Ez a felület foltmentességet és csúszásgátlást biztosít. A felület strukturált szerkezetével biztosítja a csúszásgátlást, ám a szennyeződések eltávolítása így több figyelmet igényel. A tisztítást gyakrabban kell elvégezni mint a natúr felületeknél. Gépi tisztítás, lehetőleg körtárcsás tisztítógép használata ajánlott. Javasolt a szennyvizet elszívó takarítógép használata.

Polírozott és selyemfényű felületek (Levigato, lucido, soft)

A felület különösen sima és könnyen takarítható. Polírozott (levigato) és bizonyos semilevigato és soft felületek esetén polírozás folyamán részben kinyílnak az anyag felületi mikro-pórusainak egy kis része, ami tartósan szennyezett felület esetében az anyag szerkezetébe hatoló foltosodáshoz vezethet. Ennek elkerülése végett a kifejezetten szennyeződő területekre burkolt lapokat érdemes erre szolgáló speciális szerekkel felületkezelni, és ezt a műveletet szükség esetén megismételni, valamint elsősorban a burkolatot rendszeresen - és a foltképző szennyezés után haladéktalanul - megtisztítani.

Egy termék életében fontos szerepet játszik a karbantartás (tisztítás) mértéke és minősége.

A termék első tisztítása burkolás után:

Cementbázisú fugázóanyagok esetén

A; Söprűvel vagy porszívóval eltávolítjuk az idegen anyagokat,

B; Megfelelő tisztítószer használatával, ronggyal, felmosóval vagy takarítógéppel (közepes erősségű kefékkel) megtisztítjuk a felületet.

C; Vizes ipari porszívózás, vagy átöblítés.

D; A fugákban felhalmozódott szennyeződés szemcsék eltávolítása.

E; Semleges szerrel átmosás és felszívás (tisztító géppel) . Fontos, hogy a szennyezett felmosó vizet ne hagyjuk a felületre visszaszáradni, mert száradás után foltos hatást fog kelteni. Struktúrált lapok esetén javasolt a gépi takarítás, ahol a szennyes vizet a berendezés elszívja a felületről.

Megjegyzés: néhány fuga érzékeny a savakra, éppen ezért előtte tájékozodjon. Erős foltok eseténében az alábbi táblázat szerint kell eljárni..

A polírozott felületeknél kerüljük a filctollal vagy tollal való jelölést

Epoxi fugázóanyagok használata esetén kiemelten fontos, hogy a takarítás még a fugaanyag kikeményedése előtt történjen meg !

Általános takarítás

Erre általában naponta kerül sor. Csúszásmentes termékeken és speciális környezetben, ahol megkövetelik a maximális higiénit (konyha, üzletek, élelmiszerbolt, stb) lehetséges, hogy napjában többször meg kell ismételni.

A munkafolyamat:

-Letisztítjuk a felületről a szennyeződést, az esetleges lerakódásokat porszívóval.

-Takarítás (legjobb tisztítógéppel) semleges vagy hígított lúgos szerekkel.

Nagytakarítás

Évenkénti vagy félévente megismételendő. Szükséges, hogy a terméket tökéletesen megtisztítsuk.

Ugyanúgy történik, mint a rendszeres napi takarításnál, de itt lúgos, közepesen koncentrált tisztítószerrel használunk. A nagytakarításoknál is szükséges lehet a különböző zónákban az ott jellemző szennyeződésnek megfelelő takarítószerrel és technikát alkalmazni. Isd. táblázat

A FloorGres a kőporcelán (gres) termékei ellenállnak a kémiai vegyületeknek, kivéve a Hidrogén-fluoridnak (HF) azaz folsavnak és származékainak. Éppen ezért mindig vizsgáljuk meg a tisztító szerünk Fluoros összetevőit. Érdeemes a tisztító szereket először kipróbálni, egy kevésbé látható, félreeső helyen .

Az alábbi lista tartalmazza a különböző típusú foltok esetén alkalmazandó tisztítószereket.

A tisztítás kezdete előtt, az alkalmazni kívánt szerrel, a burkolattal ellátott felület egy nem szembetűnő részén, próba tisztítást kell végezni.

Szennyeződés típusa

Alkalmazandó tisztítószer típusa

Zsír vagy olaj szennyeződés

Lúgos tisztítószer

Tinta foltok
tisztítószerrel.

Nátrium-hipoklorid oldat (sósav) vagy más savas

Rozsda folt

Savas tisztítószerrel

Mész vagy cement foltok

Savas tisztítószerrel

Sör, bor, kávéfoltok

Nátrium-hipoklorit oldat (sósav) vagy más savas tisztítószerrel

Gumi rákenődés

Szerves oldószerrel

Fagylalt foltok

Savas tisztítószerrel

Gyantafoltok

Szerves oldószerrel

Gyümölcs levek foltjai

Nátrium-hipoklorit oldat (sósav)

Filctoll

Szerves oldószerrel (acetone)

Alumínium rákenődés

Savas tisztítószerrel, dörzskrém vagy súrolópor

Minden más

Finom súrolószerrel

Mázás termékek esetén

Mázás termékeket lakossági vagy könnyű kereskedelmi (pl.: étterem, kis forgalmú üzlet) felhasználásra javasolunk.

Burkolás utáni első tisztításkor a mázatlan termékekhez hasonlóan járjunk el.

Takarításkor elegendő langyos víz és a kereskedelemben megtalálható általános tisztítószer használata a kellően hígított mértékben.

Struktúrált (grip) felületek esetén, különösen enyhén savas tisztítószer alkalmazásakor (a fugákból esetleg kioldott majd lerakódó cement miatt) szükséges lehet a szennyes vizet elszívó takarítógép használata.

Megjegyzés:

Tisztítószer használata esetén ajánlatos mindig a tisztítószer gyártója által javasolt előírások, javaslatok alkalmazása. (dózis, stb.), előzetes próba elvégzése egy nem leburkolt lapon,vagy kevésbé látható leburkolt helyen.

Savas tisztítószer használata előtt javasolt bő vízzel a fugák benedvesítése a tisztítószer maró hatásától történő megvédése érdekében.

Abban az esetben, ha a helység különleges tisztítást igényel (konyha, kórház, üzletek), vagy nehezen eltávolítható szennyeződésnek van kitéve (kültéri lapok,műhelyek) javasolt a fent említett tisztítási módszereket takarítógéppel,illetve speciális termékek alkalmazásával kombinálni.

Takarítás megkezdése előtt tekintse meg a műszaki jellemzők táblázatát.